

Во всех генераторах ПЕРЕДЕЛАНО крепление инвертора, которое ранее разрушалось под действием вибрации, что приводило к выходу из строя генератора.

ВНИМАНИЕ!!!! ЭКСПЛУАТАЦИЯ генератора без установленных резиновых ножек приводит к ЧРЕЗМЕРНЫМ вибрационным нагрузкам.

Установка ножек является основным фактором для гарантийного обслуживания! Генераторы, на котором НЕ СТОЯТ ножки, не будут обслуживаться по гарантии!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/generator-invertornyi-weekender-d1800i.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/invertornye-generatory.html>